

## DEMAGNETIZZATORE

La **demagnetizzazione** è il procedimento con il quale si elimina la carica magnetica da un oggetto metallico ferroso; tutte le volte che un punzone o una matrice vengono affilati è consigliato demagnetizzarlo/a per evitare che la carica magnetica accumulata faccia sì che lo sfrido si attacchi al punzone e non consenta alla matrice uno scarico corretto dello sfrido.



### Caratteristiche Tecniche:

Alimentazione	220	Volt
Frequenza	50	Hz
Trasformatore Isolamento	160	VA
Dimensioni	200 x 165	mm